

## ALERTA DE CALIDAD VETERINARIA nº VDC 3/2023

<b>Referencia:</b> DMV/RCE	<b>Nº de Alerta:</b> Alerta VDC 3/2023	<b>Fecha:</b> 27.07.2023
<b>Producto:</b>  FISIOVET SOLUCION PARA PERFUSION (Nº REG. 1162 ESP)		
<b>Nombre del Medicamento Veterinario y Nº registro:</b> FISIOVET SOLUCION PARA PERFUSION (Nº REG. 1162 ESP)		
<b>Laboratorio titular:</b> B.BRAUN VETCARE S.A.		
<b>Domicilio social del responsable del producto:</b> B. BRAUN VETCARE, S.A. Carretera Terrassa, 121 08191 Rubi (Barcelona) – España		
<b>Descripción del problema:</b> Defecto de calidad debido a una contaminación cruzada de varios medicamentos fabricados en la planta de Rubi (Barcelona) durante la esterilización en el autoclave.  <b>Medidas adoptadas:</b> Iniciar el procedimiento de <b>retirada del mercado del siguiente lote:</b>  <b>FISIOVET SOLUCION PARA PERFUSION</b> (nº de registro 1162 ESP), lote <b>21244402</b> .		
<b>Información sobre la distribución:</b> A nivel de mayoristas, minoristas y veterinarios.		
<b>Medidas cautelares adoptadas:</b> <b>Retirada del mercado del lote 21244402</b> del medicamento veterinario <b>FISIOVET solución para perfusión</b> (nº de registro 1162 ESP), cuyo titular de la autorización de comercialización es <b>B.BRAUN VETCARE, S.A.</b>		
<b>Actuaciones a realizar por las CCAA:</b> Supervisión de la retirada del medicamento.		